Interconnection QoS	2015
Service Provider Name	Saudi Telecom Company

		Indicator	Target Value	Measurement Reasults (M = Month, Av = Average, Q = Quarter, Yr = Year)																
				M1	M2	M3	Av Q1	M4	M5	M6	Av Q2	M7	M8	M9	Av Q3	M10	M11	M12	Av Q4	Av Yr
Mobily	SS7-BASED Interconnect	Installation time (new connection)	20 Weeks (Rio)																	
		Installation time (additional link capacity available)	10 Weeks (Rio)																	
		Fault repair time (service affecting)	85% in 10 hours (Rio)	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	**100%**
		Fault repair time (non-service-affecting)	85% in 36 hours (Rio)	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	**100%**
		Service availability	99.7% yearly (Rio)	100.00%	100.00%	99.98%	99.99%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	**100.00%**
		Unsuccessful call attemps	< 2%	0.10%	0.04%	0.11%	0.08%	0.10%	0.18%	0.11%	0.13%	2.06%	0.95%	0.37%	0.38%	0.07%	0.08%	0.07%	0.07%	**0.17%**
	Transmission link Service	Installation time (equipment available)	20 Weeks (Rio)																	
		Installation time (equipment not available)	10 Weeks (Rio)																	
		Fault repair time (service affecting)	85% in 20 hours (Rio)	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	**100%**
		Fault repair time (non-service-affecting)	85% in 72 hours (Rio)	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	**100%**
		Service availability	99.7% yearly (Rio)	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	**100.00%**
Zain	SS7-BASED Interconnect	Installation time (new connection)	20 Weeks (Rio)																	
		Installation time (additional link capacity available)	10 Weeks (Rio)																	
		Fault repair time (service affecting)	85% in 10 hours (Rio)	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	**100%**
		Fault repair time (non-service-affecting)	85% in 36 hours (Rio)	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	**100%**
		Service availability	99.7% yearly (Rio)	99.98%	100.00%	100.00%	99.99%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	**100.00%**
		Unsuccessful call attemps	< 2%	0.36%	0.49%	0.39%	0.41%	0.68%	0.71%	0.58%	0.66%	3.67%	0.17%	1.29%	1.71%	0.65%	0.76%	1.35%	0.92%	**0.93%**
	Transmission link Service	Installation time (equipment available)	20 Weeks (Rio)																	
		Installation time (equipment not available)	10 Weeks (Rio)																	
		Fault repair time (service affecting)	85% in 20 hours (Rio)	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	**100%**
		Fault repair time (non-service-affecting)	85% in 72 hours (Rio)	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	**100%**
		Service availability	99.7% yearly (Rio)	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	**100%**
Atheeb	SS7-BASED Interconnect	Installation time (new connection)	20 Weeks (Rio)																	
		Installation time (additional link capacity available)	10 Weeks (Rio)																	
		Fault repair time (service affecting)	85% in 10 hours (Rio)	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	**100%**
		Fault repair time (non-service-affecting)	85% in 36 hours (Rio)	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	**100%**
		Service availability	99.7% yearly (Rio)	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	**100%**
		Unsuccessful call attemps	< 2%	0.58%	0.52%	0.83%	0.64%	0.56%	0.70%	1.17%	0.81%	2.06%	0.95%	0.37%	1.13%	0.83%	0.33%	0.28%	0.48%	**0.77%**
	Transmission link Service	Installation time (equipment available)	20 Weeks (Rio)																	
		Installation time (equipment not available)	10 Weeks (Rio)																	
		Fault repair time (service affecting)	85% in 20 hours (Rio)																	
		Fault repair time (non-service-affecting)	85% in 72 hours (Rio)																	
		Service availability	99.7% yearly (Rio)																	